



Bild 1

Straßensituation Märkische Straße
-Blick in Richtung Süden-



Bild 2

Straßensituation Märkische Straße
-Blick in Richtung Nord-Osten-





Bild 3
Märkische Straße 12
-Vorderansicht mit Hauseingang-



Bild 4
Märkische Straße 12
-Rückansicht (von der Seilerstraße aus gesehen)-





Bild 5

Märkische Straße 12
-Süd-West-Ansicht- (von der Seilerstraße aus gesehen)



Bild 6

Märkische Straße 12
-Nord-Ost-Ansicht-





Bild 7
Umzäunter Grundstücksbereich (Gartennutzung)



Bild 8
Hauseingangstür





Bild 9
Fassadenansicht (Westseite)



Bild 10
Detailaufnahme, Fassade (Westseite)
-Klinkerfliesen großflächig entfernt, Farbanstrich Faserzementplatten verbraucht-






Bild 11

Detailaufnahme, Fassade (Westseite)
-Klinkerfliesen großflächig entfernt-



Bild 12
Fassadenansicht (Ostseite)



Bild 13

Detailaufnahme, Fassade (Ostseite)
-Klinkerfliesen mit Rissbildung, z.T. ausgebrochen (im Bereich der vorderen Gebäudeaußenecke)-




Bild 14

Fassadenansicht (Vorderseite)
-Klinkerfliesen mit Rissbildung, z.T. schälen sich die Fliesen von der Wand ab-