



Einfamilien-Doppelhaushälfte „Roggendorfer Weg 25 A“ mit einer Pkw-Garage



Straßenansicht



Hauseingangsbereich



Seitenansicht des Wohnhauses, Zufahrt der Garage



Garagenzufahrt





stellenweise beschädigte Rolladenkasten-Abdeckung



beschädigter Bodenbelag der Zufahrt