



Anlage 5.12: Ansichten gem. Bauschein 1218-96-01



Anlage 6 Bilder des Bewertungsobjektes

Übersichtsplan zu den Fotos





Bild 1




Blick auf das Bewertungsobjekt von Norden

Bild 2




Blick auf das Bewertungsobjekt von Norden

Bild 3




Blick auf das Bewertungsobjekt von Nordosten

Bild 4




Blick auf das Bewertungsobjekt von Nordosten (Teilansicht)

Bild 5



Blick auf das Bewertungsobjekt von Osten (Teilansicht)

Bild 6



Blick auf das Bewertungsobjekt von Osten (Teilansicht)

Bild 7



Blick auf das Bewertungsobjekt von Norden (Eingangsbereich)

Bild 8



Blick auf das Bewertungsobjekt von Nordosten (Eingangsbereich)

Bild 9




Blick auf das Bewertungsobjekt von Osten (Teilansicht)

Bild 10



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südosten

Bild 11



Blick auf das Bewertungsobjekt von Süden

Bild 12




Blick auf das Bewertungsobjekt von Süden

Bild 13



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südwesten

Bild 14



Blick auf das Bewertungsobjekt von Süden (Teilansicht)

Bild 15




Blick auf das Bewertungsobjekt von Südwesten

Bild 16




Blick auf das Bewertungsobjekt von Südwesten

Bild 17



Blick auf das Bewertungsobjekt von Westen

Bild 18



Blick auf das Bewertungsobjekt von Westen (Teilansicht)

Bild 19



Blick auf das Bewertungsobjekt von Westen (Teilansicht)

Bild 20



Blick auf das Bewertungsobjekt von Westen (Teilansicht)

Bild 21




Blick auf das Bewertungsobjekt von Westen (Teilansicht)

Bild 22



Blick auf das Bewertungsobjekt von Nordwesten

Bild 23



Blick auf das Bewertungsobjekt von Norden

Bild 24



Blick auf die Zufahrt von der Waldstraße

Bild 25



Blick auf den Zugang zum Gebäude

Bild 26



Blick in den nicht bebauten Grundstücksbereich

Bild 27




Blick auf das Flachdach mit kaputten Lichtkuppeln

Bild 28



Blick auf Bauschuttablagerungen auf dem Grundstück

Bild 29



Blick in das Treppenhaus

Bild 30



Blick in den Hauptraum im Kellergeschoss

Bild 31




Blick in den Hauptraum im Kellergeschoss

Bild 32



Blick in den Eingangsbereich

Bild 33



Blick in kleine Sanitärräume

Bild 34



Blick in den Heizraum

Bild 35



Blick auf die Heizungsverteilung

Bild 36



Blick in den Tankraum

Bild 37



Blick in ein WC

Bild 38



Blick in ein Sanitärraum

Bild 39



Blick in das hintere Treppenhaus

Bild 40




Blick in ein Zimmer

Bild 41




Blick in einen Sanitärraum

Bild 42




Blick in ein WC

Bild 43



Blick auf einen Sicherungskasten

Bild 44



Blick auf Schimmelschäden an den Außenwänden

Bild 45



Blick auf WC-Anlagen

Bild 46



Blick in den Gemeinschaftsraum

Bild 47



Blick in ein Zimmer

Bild 48



Blick auf den Zustand der Dacheindeckung der überdachten Terrasse im I. Obergeschoss

Bild 49



Blick auf die überdachte Terrasse im 1. Obergeschoss

Bild 50




Blick auf die überdachte Terrasse im 1. Obergeschoss

Bild 51



Blick in den Flur

Bild 52




Blick in ein Zimmer

Bild 53



Blick auf den Balkon mit Notabstützung

Bild 54



Blick in eine Dusche

Bild 55



Blick in das Dachgeschoss mit kaputter Dacheindeckung

Bild 56



Blick auf Risse und Feuchtigkeitsschäden

Bild 57



Blick in ein Zimmer im 2. Obergeschoss

Bild 58



Blick auf die Überfahrt des Aufzugs

Bild 59



Blick auf einen Zugang zum Dachboden

Bild 60



Blick auf kaputte Dachlichtkuppel