



Einfamilien-Doppelhaushälfte „Fronhofweg 42“ mit einer
Einliegerwohnung im Dachgeschoss und einer Pkw-Garage mit Anbau



Straßen-/ Seitenansicht der Gebäude



Hauseingangsbereich





Garagenzufahrt



Garagenraum



vom Garagenraum zum rückwärtigen Grundstücksbereich führende Tür



als Hauswirtschaftsraum dienender Garagenanbau



Rückansicht der Gebäude





Seitenansicht des Hausanbaus





Kelleraußentreppe



Garten im rückwärtigen Grundstücksbereich



Dachgeschoss, Flur der Einliegerwohnung



Feuchtigkeitsschäden im Deckenbereich des Zimmers II



Feuchtigkeitsschäden und beschädigte Fensterdichtung im Zimmer I des Dachgeschosses

