

7.13 Fotodokumentation



Straße Am Bahnhof - Blickrichtung Norden



Straße Am Bahnhof - Blickrichtung Süden




Wohnhaus - Westseite



Wohnhaus - Nordseite



Wohnhaus - Südseite



Wohnhaus - Ostseite



Garage und Kleintierstall



Kleintierstall - Südseite



Kellerabgang



Wohnhaus - Ostgiebel mit Balkon und Terrasse



Pflasterung - Vorhof



Pflasterung - Vorhof



Pflasterung – Wohnhaus NO-Ecke



Pflasterung – hinter dem Wohnhaus



Entwässerungsgraben



Garten hinter dem Wohnhaus



Garten hinter dem Wohnhaus



Garten – südlicher Bereich des Grundstücks



Garten – hinter der Terrasse



Garten – südlicher Bereich des Grundstücks



Garten vor dem Westgiebel Wohnhaus



Spalt an der Dachhaut am Westgiebel



Spalt zwischen Terrasse und Wohnhaus



Verbeulte Tor des Kleintierstalls