

Lichtbilder zur Wertschätzung

Ortstermin am 24.07.2024

Kolpingstraße 32 in 50181 Bedburg (Blerichen)



Lichtbild 1: Straßenbild der Kolpingstraße, mit Blick auf das Haus „Kolpingstraße 32“



Lichtbild 2: Blick vom Garten auf das Haus „Kolpingstraße 32“

Lichtbilder zur Wertschätzung

Ortstermin am 24.07.2024

Kolpingstraße 32 in 50181 Bedburg (Blerichen)




Lichtbild 3: Detail, Hauseingangstür „Kolpingstraße 32“



Lichtbild 4: Detail, Wohnungseingangstüre Erdgeschoss

Lichtbilder zur Wertschätzung

Orstermin am 24.07.2024
Kolpingstraße 32 in 50181 Bedburg (Blerichen)



Lichtbild 5: Detail, Wohnungseingangstüre Dachgeschoss



Lichtbild 6: Detail, sanitäre Einrichtungen Bad/WC mit separater Duschkabine in der Erdgeschosswohnung

Lichtbilder zur Wertschätzung

Orstermin am 24.07.2024

Kolpingstraße 32 in 50181 Bedburg (Blerichen)



Lichtbild 7: Detail, sanitäre Einrichtungen Duschbad/WC in der Erdgeschosswohnung



Lichtbild 8: Detail, sanitäre Einrichtungen Bad/WC der Dachgeschosswohnung

Lichtbilder zur Wertschätzung

Ortstermin am 24.07.2024

Kolpingstraße 32 in 50181 Bedburg (Blerichen)



Lichtbild 9: Außenbereichsorientierung von der Terrasse der Erdgeschosswohnung



Lichtbild 10: Außenbereichsorientierung von der Terrasse der Dachgeschoßwohnung

Lichtbilder zur Wertschätzung

Orstermin am 24.07.2024
Kolpingstraße 32 in 50181 Bedburg (Blerichen)



Lichtbild 11: Detail, Unterverteilung mit Sicherungsautomaten



Lichtbild 12: Detail, Korrosionsschäden in den Auflagern im Kellergeschoß

Lichtbilder zur Wertschätzung

Ortstermin am 24.07.2024
Kolpingstraße 32 in 50181 Bedburg (Blerichen)



Lichtbild 13: Detail, Rissbildungen und stellenweise Zerstörungen des Betongefüges an der Kappendecke im Kellergeschoss



Lichtbild 14: Detail, Feuchtemessung im Bereich Teilunterkellerung an der Wandfläche, hier 96 Digits