

## 5.11. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Vorderansicht



2) Gesamtansicht



3) Giebelansicht



4) Umgebung



5) Teil- Rückansicht



6) Mülltonnenabstellplatz/ Zugang zur Freifläche an der rechten Gebäudeseite



7) Freifläche



8) Freifläche




9) Balkon Wohnung Nr. 6




10) Kelleraußentreppe



11) Schäden Fassade



12) Hauseingang



13) Treppenhaus/ Schäden Treppe



14) Treppenhaus



15) Laubengang



16) Wohnungseingang Wohnung Nr. 6



17) Kellerflur



18) Keller



19) Keller



20) Kellerausgang