

Vorbemerkungen zur Internetversion der Gutachtenanlagen

Es handelt sich hier um die Internetversion der Gutachtenanlagen. Diese Version unterscheidet sich von den Originalgutachtenanlagen dadurch, dass lediglich die Anlage 4 enthalten ist.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe der vorliegenden Gutachtenanlage in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Marl, Adolf-Grimme-Straße 3, 45768 Marl, Telefon: (0 23 65) 513 - 0, einsehen.

Anlage 4.2: Innenaufnahmen – Teil 1




Bild 16: Treppenhaus im Eingangsbereich



Bild 17: Treppenhaus im Erdgeschoss mit Wohnungseingang zum Wohnungseigentum Nr. 1



Bild 18: Diele des Wohnungseigentums Nr. 1 im Erdgeschoss links



Bild 19: wie vor



Bild 20: WC des Wohnungseigentums Nr. 1 im
Erdgeschoss links



Bild 21: Bad des Wohnungseigentums Nr. 1
im Erdgeschoss links



Bild 22: wie vor



Bild 23: Raum „Eltern“ des Wohnungseigentums Nr. 1 im Erdgeschoss links



Bild 24: Fugenrisse durch Setzen des Estrichs in mehreren Räumen des Wohnungseigentums Nr. 1 im Erdgeschoss links



Bild 25: wie vor



Bild 26: wie Bild 23



Bild 27: Raum „Kind“ des Wohnungseigentums Nr. 1 im Erdgeschoss links



Bild 28: Raum „Wohnen“ des Wohnungseigentums Nr. 1 im Erdgeschoss links



Bild 29: wie vor




Bild 30: wie Bild 25



Bild 31: Raum „Essen“ des Wohnungseigentums Nr. 1 im Erdgeschoss links