



Foto Nr. 1: Straßenfassade, Hauptstraße



Foto Nr. 2: Straßenfassade Florastraße



Foto Nr. 3: Hauseingang, Hauptstraße 91



Foto Nr. 4: Hoffläche



Foto Nr. 5: Hoffassade Florastraße / Hauptstraße



Foto Nr. 6: Hoffassade Florastraße / Hauptstraße



Foto Nr. 7: Hoffassade Hauptstraße



Foto Nr. 8: Hoffassade Hauptstraße / Florastraße



Foto Nr. 9: Hoffläche



Foto Nr. 10: Hoffläche



Foto Nr. 11: Hofausgang Hauptstraße 91



Foto Nr. 12: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss



Foto Nr. 13: Gemeinschaftstreppe, Tür zum Kellergeschoss



Foto Nr. 14: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 15: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 16: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 17: Kellergeschoss, Flur / Wasserzulauf



Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 19: Kellergeschoss, Waschküche



Foto Nr. 20: Kellergeschoss, Waschküche



Foto Nr. 21: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 22: Kellergeschoss, Kellerabstellraum



Foto Nr. 23: Kellergeschoss, Zugang zum Hausanschlussraum



Foto Nr. 24: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 25: Gemeinschaftstreppehaus



Foto Nr. 26: Gemeinschaftstreppehaus



Foto Nr. 27: Gemeinschaftstreppehaus, 2. OG, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 28: Gemeinschaftstreppehaus, 2. OG, Feuchteschäden Wand



Foto Nr. 29: Gemeinschaftstreppehaus, 2. OG links, Eingang ETW Nr. 16



Foto Nr. 30: ETW Nr. 16, 2. OG links, Diele



Foto Nr. 31: ETW Nr. 16, 2. OG links, Diele / Eingang



Foto Nr. 32: ETW Nr. 16, 2. OG links, Duschbad



Foto Nr. 33: ETW Nr. 16, 2. OG links, Duschbad



Foto Nr. 34: ETW Nr. 16, 2. OG links, bodengleiche Dusche



Foto Nr. 35: ETW Nr. 16, 2. OG links, Wohnzimmer



Foto Nr. 36: ETW Nr. 16, 2. OG links, Wohnzimmer



Foto Nr. 37: ETW Nr. 16, 2. OG links, Küche



Foto Nr. 38: ETW Nr. 16, 2. OG links, Küche



Foto Nr. 39: ETW Nr. 16, 2. OG links, Kinderzimmer



Foto Nr. 40: ETW Nr. 16, 2. OG links, Schlafzimmer



Foto Nr. 41: Gemeinschaftstreppehaus



Foto Nr. 42: Dachboden



Foto Nr. 43: Dachboden