

Anlage 5: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Frontansicht



Bild 2: Frontansicht



Bild 3: Wiese



Bild 4: abblätternde Farbe Hoftor



Bild 5: Risse in der Fassade, hier exemplarisch am Fenster DG